

## Технические характеристики спектрофотометров PEAK:

Модель	Спектраль- ный диа- пазон, нм	Оптичес- кая схема	Встроен- ный дисплей	Разрешение, нм	Установка длины волны, нм		Рассеян- ный свет, %T	Источник излучения	
					Точность	Воспроиз- водимость			
E-1000V	320 - 1020	Одно- лучевая	ЖК, 70x40 мм	4	$\pm 2$	$\leq 1$	$\leq 0,15$ (360 нм)	WHal	
E-1000UV	190 - 1020							WHal + D <sub>2</sub>	
E-2000V	320 - 1020							WHal	
E-2000UV	190 - 1020							WHal + D <sub>2</sub>	
E-2100V	320 - 1100		Графичес- кий ЖК, 7", сенсорное управление		$\pm 1$	$\leq 0,5$		WHal	
E-2100UV	190 - 1100				2	$\pm 0,3$	$\leq 0,2$	WHal + D <sub>2</sub>	
E-3000V	320 - 1100							WHal	
E-3000UV	190 - 1100							WHal + D <sub>2</sub>	
C-7000V	320 - 1100	Одно- лучевая	Графичес- кий ЖК, 7", кнопочное управление	2	$\pm 0,3$	$\leq 0,1$	$\leq 0,05$ (220, 360 нм)	WHal	
C-7000UV				1				WHal + D <sub>2</sub>	
C-7100				0,5..1..2..4..5					
C-7100S				2					
C-7100A	190 - 1100		Двух- лучевая	1			$\leq 0,03$ (220, 360 нм)		
C-7200				0,5..1..2..4..5					
C-7200S				2					
C-7200A				1					
X-8200		Двух- лучевая	Графичес- кий ЖК, 7", кнопочное управление	2	$\pm 0,6$	$\leq 0,1$	$\leq 0,10$ (220, 360 нм)	Xe	
X-8200S	190 - 1100			1					
X-8200T			Графичес- кий ЖК, 7", сенсорное управление	2					
X-8200TS				1					
T-9100		Одно- лучевая	Графичес- кий ЖК, 7", сенсорное управление	2	$\pm 0,3$	$\leq 0,1$	$\leq 0,05$ (220, 360 нм)	WHal + D <sub>2</sub>	
T-9200	190 - 1100			1					
T-9200S				0,5..1..2..4..5					
T-9200A				0,5..1..2..4..5					

\*) В таблице приведены типичные параметры, достижимые на спектрофотометрах при условии проведения измерений с использованием светофильтров NIST или аналогичных по характеристикам.

# Спектрофотометры PEAK

## Надёжность и универсальность



No. 22 Lane 799 Guanfulin Road, Shanghai 201620  
e-mail: info@peakii.com | web: www.peakii.com  
Контакты в России: www.peakii.ru

Дилер:

Представитель в России и странах СНГ:




125252, Москва, ул. Алабяна, 13-2, ХХХ  
e-mail: info@servicelab.ru | web: www.servicelab.ru  
Тел./факс: +7-495-663-9963, +7-495-933-3601



Компания **Peak Instruments** (Шанхай, Китай) - высокотехнологичное предприятие нового поколения, специализирующееся на производстве измерительного оборудования для химических методов анализа, включая: УФ/Вид.-спектрофотометры, АА-спектрометры, колориметры, pH-метры, кондуктометры, весы и пр. Собственные производственные мощности, высокая квалификация сотрудников компании, а также серьёзное и детальное изучение передового мирового опыта в области аналитического приборостроения позволили компании разработать и запустить в производство широкую линейку спектрофотометров УФ/Вид.-диапазона серии **PEAK**.

Спектрофотометры **PEAK** построены на базе оптической схемы Черни-Тернера в одно или двухлучевой конфигурации с фиксированным или переменным разрешением (от 0,5 до 5 нм), с различными вариантами применяемых источников излучения (лампы: галогеновая - WHaI, дейтериевая - D<sub>2</sub> или ксеноновая - Xe). Спектрофотометры отличаются низким уровнем рассеянного света, имеют высокую стабильность, воспроизводимость и точность измерений. Приборы оснащаются встроенной и внешней (по желанию) системами управления, позволяющими контролировать все функции инструментов, собирать и обрабатывать данные. Встроенная система управления оснащена большим (7") цветным ЖК-монитором, способным отображать данные как в алфавитно-цифровом режиме, так и в графическом виде: спектры, калибровочные зависимости и т.п. Интуитивно понятное программное обеспечение позволяет освоить работу со спектрофотометром в считанные часы.



## Оптическая схема двухлучевого спектрофотометра PEAK

В стандартной комплектации спектрофотометры оснащаются держателями 10мм кювет. В зависимости от круга решаемых задач спектрофотометры могут оснащаться дополнительными приставками и аксессуарами, что позволяет сконфигурировать систему таким образом, чтобы она в максимально возможной степени отвечала требованиям методик измерения, используемых в лабораториях Заказчиков.

Все спектрофотометры **PEAK**, официально поставляемые в Российскую Федерацию и страны СНГ, проходят тщательный предпродажный контроль, в ходе которого они проверяются на работоспособность, соответствие основным техническим характеристикам как по заводским тестам, так и в соответствии с методикой поверки в тестовой лаборатории официального представителя компании **Peak Instruments** в России - **Компании СервисЛаб**. Специалисты **Компании СервисЛаб** обладают необходимой квалификацией и большим опытом работы с аналитическим оборудованием ведущих мировых производителей, что позволяет проводить пусконаладочные работы и обслуживать спектрофотометры в процессе их эксплуатации,

консультировать Пользователей по методическим вопросам, связанным с особенностями выполнения измерений с использованием спектрофотометров **PEAK**. Специально для адаптации приборов к требованиям современных фармацевтических производств предлагается услуга проведения валидационных (квалификационных) испытаний IQ/OQ в соответствии с требованиями национальной и международных Фармакопей.

Спектрофотометры **PEAK** могут применяться для измерений различных объектов в физике, химии, медицине, биологии, фармакологии, геологии и других областях научных исследований; в химической, нефтехимической, газоперерабатывающей, фармацевтической, биотехнологической, легкой промышленности, металлургии, материаловедении, охране окружающей среды, медицине и прочих отраслях производства. Созданные для общелабораторного анализа, спектрофотометры **PEAK** являются важным компонентом современной химической лаборатории (от университетской до заводской), в которой есть необходимость измерения спектров поглощения/отражения образцов в диапазоне от УФ: 190 нм до БЛИК:1100 нм.

## Приставки и аксессуары к спектрофотометрам



**Держатель на восемь 10-мм кюве с моторизованным приводом и управлением из ПО**

Держатель для 10-мм микрокювет с системой тонкой юстировки положения относительно луча


60-мм интегрирующая сфера с портами для измерения светопропускания и отражения

Система управления и обработки данных

Существует несколько систем управления спектрофотометрами PEAK:

- со встроенного контроллера, оснащённого графическим ЖК-монитором диагональю 7" с кнопочным или сенсорным управлением;
  - с персонального компьютера с установленным ПО UV Professional.

Все варианты позволяют задавать параметры работы



Программное обеспечение UV Professional для спектрофотометров РЕАК

Спектрофотометры PEAK могут быть укомплектованы всеми основными типами приставок и аксессуаров, традиционно используемых в спектрофотометрии:

- держатели длинных кювет (до 100мм);
  - регулируемый держатель микрокювет;
  - держатель пробирок;
  - ручной 4-позиционный держатель длинных кювет;
  - автоматизированный 8-позиционный держатель 10-мм кювет;
  - держатель плёнок;
  - автосамплер с перистальтическим насосом;
  - интегрирующая сфера (60мм).

С прибором могут быть поставлены кюветы с различной толщиной слоя, изготовленные из пластика, оптического стекла или кварца, образцы для проверки основных характеристик системы и сменные источники излучения.

спектрометра, собирать и обрабатывать данные.

Доступные режимы измерений:

- фотометрия на одной или нескольких длинах волн;
  - измерения концентраций по калибровочной зависимости или уравнению;
  - сканирование по длинам волн;
  - кинетические измерения;
  - измерения концентрации ДНК и белков.